MINIATUR-DRUCKMESSUMFORMER, Ø 24 MM

Beschreibung

DMU

= P

Medium Versorgungsspannung **Flektrischer Anschluss** Ausgangssignal Wiederholgenauigkeit Temperatureinfluss

Umgebungstemperatur Medientemperatur Schockfestigkeit Werkstoffe

Der Betriebsdruck wird durch einen Keramik/Edelstahl-Relativdrucksensor in ein proportionales. elektrisches Signal gewandelt, verstärkt und als analoges Strom- oder Spannungssignal gemeldet. Druckluft, neutrale Gase oder Flüssigkeiten

12-33 V DC Restwelligkeit 5% Stecker M12x1, 4-polig, mit Kupplungsdose 4-20 mA: max. Leistungsaufnahme 260 mW

< 0,3% v.E < 0,2% v.E - 30 °C bis 85 °C

- 40 °C bis 125 °C


100 g (11 ms) Gehäuse: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 Stecker: Polyacrylamid 50% GF UL 94 V-0

Kuzschluss- u. verpolungssicher, max. Stromaufnahme 4 mA Schutzart IP67 nach DIN FN60529 0-10 V: max. Leistungsaufnahme 50 mW

Langzeitstabilität < 0,3% v.E Vibrationsfestigkeit 20 g bei 15-2000 Hz

O-Ring: FKM, wahlweise EPDM Messzelle: Edelstahl (bar-Bereiche)

Keramik AL₂O₃ (mbar-Bereiche/Absolutdruck)



Abmessungen		Unter-	Über-	Druck-	Bestell-		
В	Ø	SW	druck	druck	Messbereich	Nummer	E*
mm	mm	mm	max. bar	max. bar	bar	(4-20 mA)	



D2

Miniatur-Druckmessumformer G144, Edelstahl, für Druckluft, neutrale Gase o. Flüssigkeiten, mit winkliger Kupllungsdose **D2**

1500

1500

-1... 0 bar D2A-V00 3,0 bar D2A-V01 -1... 1 4,8 -1... 1,5 bar D2A-V02 7,5 -1... 2,5 bar D2A-V03 18 D2A-V05 -1... 5 bar 30 -1... 9 bar D2A-V09 48 -1... 15 bar D2A-V15 75 -1... 24 bar D2A-V24 0... 3.0 1 bar D2A-01 4,8 0... 1,6 bar D2A-02 7,5 0... 2,5 bar D2A-03 12 0... 4 bar D2A-04 18 0... 6 bar D2A-06 30 0... 10 D2A-10 bar 48 0... 16 bar D2A-16 75 25 D2A-25 0... bar 120 0... 40 bar D2A-40 60 180 0... bar D2A-60 300 0... D2A-D1 100 bar 480 0... 160 D2A-D2 bar 750 0... 250 bar D2A-D3 1200 0... 400 D2A-D4

0...

600

0... 1000


bar


bar

D2A-D6 D2A-E1



KM-A4-0









MINIATUR-DRUCKMESSUMFORMER, Ø 24 MM

Beschreibung

Der Betriebsdruck wird durch einen Keramik/Edelstahl-Relativdrucksensor in ein proportionales elektrisches Signal gewandelt, verstärkt und als analoges Strom- oder Spannungssignal gemeldet.

Medium Versorgungsspannung Elektrischer Anschluss Ausgangssignal


Druckluft, neutrale Gase oder Flüssigkeiten 12-33 V DC Restwelligkeit 5% 12-33 V DC Restwelligkeit 5% Stecker M12x1, 4-polig, mit Kupplungsdose 4-20 mA: max. Leistungsaufnahme 260 mW

Wiederholgenauigkeit < 0,3% v.E Temperatureinfluss Umgebungstemperatur < 0,2% v.E - 30 °C bis 85 °C Medientemperatur - 40 °C bis 125 °C Schockfestigkeit Werkstoffe

Kuzschluss- u. verpolungssicher, max. Stromaufnahme 4 mA Schutzart IP67 nach DIN EN60529 0-10 V: max. Leistungsaufnahme 50 mW Langzeitstabilität < 0,3% v.E Vibrationsfestigkeit 20 g bei 15-2000 Hz

100 g (11 ms) Gehäuse: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 O-Ring: FKM, wahlweise EPDM Stecker: Polyacrylamid 50% GF UL 94 V-0 Messzelle: Edelstahl (bar-Bereiche)

Keramik AL₂O₃ (mbar-Bereiche/Absolutdruck)



Abmessungen		Unter-	Über-	Druck-	Bestell-		
В	Ø	SW	druck	druck	Messbereich	Nummer	E*
mm	mm	mm	max. bar	max. bar	bar	(4-20 mA)	



D2

KM-A4-0

Miniatur-Druckmessumformer G1/4a, Edelstahl, für Druckluft, neutrale Gase o. D2 24

D2A-B5V	50 mbar	-50	2,0	0,3
D2A-C1V	100 mbar	-100		
D2A-C2V	200 mbar	-200		
D2A-C3V	300 mbar	-300		
D2A-VC1	0 mbar	-100		
D2A-B5	50 mbar	0		
D2A-C1	100 mbar	0		
D2A-C2	200 mbar	0		
D2A-C3	300 mbar	0		
D2A-C4	400 mbar	0		
D2A-C6	600 mbar	0		



0-10 V Ausgangssignal			D2 V
abweichender Messbereich	Messbereich im Klai	rtext angeben	D2 XX
Absolutdruck-Messbereich	Messbereich von 0	16 bar (Keramikmesszelle)	D2 . A
frontbündige Membrane	vollverschweißt		D2 . F
G%a	Anschlussgewinde		D2 01
G½a	Anschlussgewinde		D2 . 04
NPT	Anschlussgewinde		D2 N
EPDM-Elastomere			D2 E
für Sauerstoff	speziell gereinigt	ab Messbereich 1 bar	D2 15

Zubehör, lose beigelegt

Kupplungsdose 4-pol. M12x1, gerade KM12-A4-0 winkelig KM12-C4-0 Dose mit Kabel 2 m, gerade KM12-A4-2 winkelig KM12-C4-2 KM12-A4-5 5 m, gerade winkelig KM12-C4-5

DMU